107FRIP

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS TÉRMICOS | **RESISTÊNCIA** | **LINHA GRAFATEX**

COD.	GALGA	TECIDO	COMPOSIÇÃO DO TECIDO	COMPOSIÇÃO EXTERNA	PUNHO	COMPRIMENTO DO PUNHO	COR	TAMANHO	COMPRIMENTO DA LUVA
107FRIP	7	GRAFATEX	Algodão Poliéster	Reforço em Raspa entre indicador e polegar. (RIP)	Elastizado	5 cm	Cinza	8 9	24 cm 25 cm

Luva em grafatex de algodão e poliester, com reforço de couro entre indicador e polegar (RIP).

CA: 36895

BS EN 388

2242B

- Resistência ao corte - TDM
- Perfuração
- Rasgamento
- Corte por lâmina
- Abrasão

X2XXXX

- Metal Fundido
- Impacto de Respingos
- Calor Radiante
- Calor Convectivo
- Calor de Contato
- Propagaçao de pequenas chamas

BS EN 420

Destreza: 3

DETERMINAÇÃO DE PH

4,3 couro, 7,3 tecido

LAVAGEM

Indicado para limpeza a seco.

Não usar cloro.

ADVERTENCIA: Os níveis de desempenho são aplicáveis somente à luva completa, incluído todas as camadas, a proteção térmica pode variar dependendo do tempo de exposição à fonte de calor, bem como do peso, do material e da dimensão da peça manipulada

CARACTERÍSTICAS

- Luva Tricotada em Grafatex de algodão e poliester em uma só peça, sem costuras, que podem irritar a pele.
- Elaborada em GRAFATEX, o que permite uma proteção termica para a manipulação intermitente de peças aquecidas.
- Desenvolvidas para a manipulação intermitente de objetos a uma temperatura de até 250 Graus por um período de 15 segundos
- Ambidestra, com reforço de raspa no polegar e indicador, proporcionando uma maior proteção e durabilidade da luva.
- Produzida com fibra de algodão escuras, diminuindo assim a sua troca por sujidade.

APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

Automobilística
- Montagem da carroçaria.

Construção
- Utilização materiais pré-fabricados.

Máquinas e Equipamentos
- Montagem e acabamento.

Metal e Aço
- Operações de estampagem.

INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada da luva, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.
- Se a luva apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua mão. O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança das luvas.
- As luvas devem ser colocadas com as mãos secas e limpas.
- Inspecione a luva em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.
- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.

REFERÊNCIAS

	Temperaturas até 100 Graus por 15 segundos		Temperaturas até 350 Graus por 15 segundos
	Temperaturas até 250 Graus por 15 segundos		Temperaturas até 500 Graus por 15 segundos