

119ALGRIP

 PROTEÇÃO CONTRA RISCOS TÉRMICOS					RESISTÊNCIA				LINHA ARAMIDA	
COD.	GALGA	TECIDO	COMPOSIÇÃO DO TECIDO	COMPOSIÇÃO EXTERNA	PUNHO	COMPRIMENTO DO PUNHO	COR	TAMANHO	COMPRIMENTO DA LUVA	
119ALGRIP	7	GRAFATEX	Aramida Algodão (forro)	Reforço raspa entre o polegar e indicador	Aberto (Segurança)	20 cm 10 cm	Amarela. Punho em cinza claro	10	40 cm 30 cm	

Luva tricotada em grafatex de aramida, forro de algodão e punho em raspa. Reforço de raspa no indicador e polegar.

CA: 37097

BS EN 388



3541X

Resistência ao corte - TDM
Perfuração
Rasgamento
Corte por lâmina
Abrasão



43443X

Metal Fundido
Impacto de Respingos
Calor Radiante
Calor Convectivo
Calor de Contato
Propagação de pequenas chamas

BS EN 420

Destreza: (3) Cumpre

DETERMINAÇÃO DE PH

4,2 couro, 8,1 externo, 7,5 interno

LAVAGEM



Indicado para limpeza a seco.



Não usar cloro.



ADVERTENCIA: Os níveis de desempenho são aplicáveis somente à luva completa, incluído todas as camadas, a proteção térmica pode variar dependendo do tempo de exposição à fonte de calor, bem como do peso, do material e da dimensão da peça manipulada

CARACTERÍSTICAS

- Luva tricotada em grafatex de Aramida com reforço de raspa no polegar e indicador, forro de algodão, punho em raspa. Recomendada para trabalhos onde a mão está exposta de forma contínua a elevadas temperaturas.
- A luva 119ALGRIP possui um punho de segurança em raspa, o que permite uma rápida extração da luva e um baixo custo.
- Desenvolvidas para a manipulação intermitente de objetos a uma temperatura de até 350 Graus por um período de 15 segundos
- O comprimento do punho colabora com a proteção do antebraço para a manipulação de grandes peças. Ambidestra.

APLICAÇÕES EM INDÚSTRIAS

Fundições

- Manuseamento de peças quentes.

Borracha

- Extrusão de polímero.

Metalúrgica

- Proteção contra o calor e contra salpicos de metal.

Vidro e Plástico

- Desmoldagem de termoplásticos.
- Operação extrusão de polímero.

INSTRUÇÕES DE USO

- Para garantir uma utilização correta e adequada da luva, consulte o técnico responsável pela segurança do trabalho.
- Se a luva apresenta variedade de tamanhos, verifique o tamanho adequado para sua mão. O estiramento do tecido pode alterar as propriedades de segurança das luvas.
- As luvas devem ser colocadas com as mãos secas e limpas.
- Inspeccione a luva em busca de falhas ou fissuras antes da utilização. Se tiver qualquer alteração, descarte.
- Só se garantem as propriedades de proteção se mantidas as características originais de fabricação.
- O uso inadequado das luvas ou sua exposição a um processo de limpeza que não seja especificamente recomendado pode alterar o nível de desempenho.

REFERÊNCIAS

	Temperaturas até 100 Graus por 15 segundos		Temperaturas até 350 Graus por 15 segundos
	Temperaturas até 250 Graus por 15 segundos		Temperaturas até 500 Graus por 15 segundos